

solvägen - trehäradsvägen



problem

Gatan är framförallt rak men också relativt bred.

Hierarkin på gatan går från i huvudgata till bostadsgata på den markerade sträckan, men detta syns ej tydligt i gatumiljön.

För barn finns det flera viktiga passager längs gatan.

Många barn framförallt korsar gatan dagligen.

Gatan har i flera enkätundersökningar med barn pekats ut som problematiska.

Några olyckor har inträffat, varav en med svår utgång.

Trafikmängderna skiljer sig kraftigt mellan den östra och västra delen av den markerade sträckan.

Ett viktigt stråk i grönstrukturen korsar gatan.

idé och mål för åtgärder

1. Dämpad hastighet längs hela gatusträckning
2. Ökad säkerhet och tillgänglighet för barn i utvalda punkter.

övriga idéer och mål för åtgärder

Gatans hierarki behöver tydliggöras. I öster är gatan stadsgata och i väster är den bostadsgata - detta måste synas och kännas i gatumiljön.

Länken mellan Trollsjöparken och Allmänningen behöver förbättras för gång-/cykeltrafikanter.

Barn måste kunna passera gatan på ett säkert sätt.

Enkelsidig separat gång-/cykelväg kan behövas på sikt?.

Hastighetsbegränsande åtgärder krävs.

Sikten i korsningar behöver förbättras.







